



Comune di DRO
Via Torre 1i
38074 DRO (TN)
tel.

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_d371 - c_d371 - 1 - 2021-01-04 - 0000011

DRO

Codice Amministrazione: **c_d371**

Numero di Protocollo: **0000011**

Data del Protocollo: **lunedì 4 gennaio 2021**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **INTERROGAZIONE 1/2021: DISSUASORI STRADALI, A SCOMPARSA,
DELIMITANTI PARTE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANTISTANTE LA
CHIESA A DRO**

Note:

MITTENTE:

TAVERNINI ALVARO



Dro, 03 gennaio 2021

Interrogazione 1/2021

Egregio Signor Sindaco Mimiola Claudio
Gentile Presidente del Consiglio Maffei Donatella

Oggetto: Dissuasori stradali, a scomparsa, delimitanti parte di piazza della Repubblica antistante la chiesa a Dro.

Premesso che:

- in data 06 luglio 2020 era stata mia premura, a mezzo del sito Web del Comune che aveva attivato specifica procedura, avanzare puntuale segnalazione circa la problematica che si andava a verificare sui dissuasori a scomparsa;
- unico riscontro alle diverse segnalazioni, di mia conoscenza, è stato quello di introdotte la segnaletica orizzontale delimitante la carreggiata dalla parte di piazza e l'apposizione di fascette colorate alla sommità dei dispositivi.
- viene riferito che anche nei giorni scorsi si è verificato l'ennesimo episodio di collisione con un dissuasore (dispositivo a scomparsa) e contestuale grave danneggiamento ad un'autovettura posto a delimitazione su parte di piazza della Repubblica antistante la chiesa a Dro.

Constatato che

quanto accaduto solleva il problema di una precisa responsabilità dell'amministrazione che ha disposto a suo tempo l'installazione, al fine di delimitare la carreggiata, senza la necessaria o quanto meno opportuna segnaletica orizzontale e verticale nonché contrassegni luminosi che, tra l'altro, devono essere ben visibili da parte del conducente di un veicolo.

Viste

le ordinanze sindacali del Comune di Dro nn.rr. 44 del 2012 e 24 del 2017 che allo scrivente risultano regolamentare il transito e la sosta su piazza della Repubblica antistante la Chiesa dell'Immacolata;

Ciò premesso e constatato si interrogano il Sindaco e la Sua Giunta per sapere:

1. quanti episodi di danneggiamenti alle autovetture, a conoscenza dell'amministrazione Comunale, sono avvenuti a causa della presenza dei citati dissuasori?
2. se i dispositivi a scomparsa risultano ancora a norma o in caso contrario da quando non rispettano più i requisiti normativi previsti?
3. quali sono gli specifici requisiti attualmente richiesti per l'installazione di tali dispositivi e la normativa che ne regola l'utilizzo?
4. l'ordinanza sindacale nr. 44 del 2012 al primo punto ordina:
*“venga istituito il **DIVIETO DI TRANSITO** veicolare su tutta la parte di PIAZZA REPUBBLICA antistante la Chiesa di S. Sisinio e della Chiesa dell'Immacolata, nello specifico sull'intera parte compresa dal civico 28 di piazza Repubblica all'intersezione con la via Mazzini.
Sono autorizzati al transito i veicoli addetti al mercato periodico del giovedì unicamente per raggiungere le aree destinate al mercato settimanale, i veicoli dei fruitori delle varie cerimonie religiose che si svolgono nelle chiese prospicienti la piazza solo per il tempo strettamente necessario alla durata delle stesse cerimonie, i **residenti**, i veicoli del Comune di Dro per la manutenzione, VVFF, Polizia, Emergenza, portatori di Handicap.”*
si chiede nello specifico per quale motivo risulti assente la segnaletica che indichi il “**divieto di transito**” e inoltre a chi sia riconducibile il termine “**residenti**” e come gli stessi possano essere individuati ai fini dell'autorizzazione o ancora se l'autorizzazione possa intendersi estesa a tutti i residenti del nostro comune?
5. per quale motivo sulla segnaletica verticale esistente non viene richiamata l'ordinanza che disciplina il transito e la sosta su tale area?
6. quali provvedimenti intenda adottare l'Amministrazione per evitare tali spiacevoli accadimenti e scongiurare le conseguenti responsabilità?
7. Quale estrema ratio, se non sia il caso di valutare l'ipotesi di lasciare tali dissuasori in via ordinaria a scomparsa posto che ora esiste la segnaletica orizzontale che va opportunamente integrata con soluzioni rispettose della normativa vigente.

In attesa di pronuncia in tale interrogazione, per la quale si richiede a norma di regolamento risposta scritta, porgo cordiali saluti.

Il Consigliere

Tavernini Alvaro

